

<i>Roskilde Fjordudvalg (RFU)</i>	
Tilstandsrapport	Dato: 26. og 29. marts 2010
	Udført af: Rasmus Bovin og Dan Kjersgaard
<p>Tilstandsrapporten er udtryk for den aktuelle tilstand af den farvandsafmærkning som RFU har ansvaret for. Der henvises til "Fortegnelse over sømærker. Status november 2008" samt de 5 tilhørende kortudsnit af søkort 118.</p> <p>I tilstandsrapporten afkrydses ja eller nej til spørgsmålet "Tilstand OK?" for hvert sømærke, noteres form (10 = stage i bund, 20 = flydende, L = med lys), dybde i meter med 1 decimal tæt ved sømærket, og sømærkets position i minutter med 3 decimaler (undlad grader).</p> <p>Noter vedr. 'Nej-sømærker' eller andre kommentarer anføres nederst på siden.</p>	

Nr.	Navn	Sømærke Type	Tilstand OK?		Form	Dybde m	Position (WGS-84)	
			Ja*	Nej**			Bredde N	Længde E

100	Hatten	R	x		20			
102	Marbæk Havn	G	x		20			
104	Kalvø Rev	R	x		20			
105	Kildegrund	R	x		20			
106	Tørslev Hage	BYB	xT		20			
107	Køholmrende-port E	R	x		20			
108	Køholmrende-port W	G	xT		20			
109	Køholmrende E2	R	x		20			
110	Køholmrende E3	R	xT		20			
111	Køholmrende W2	G	xT		20			
112	Køholmrende W3	G	x		20			
113	Køholmrende E4	R	x		20			
114	Køholmrende W4	BYB	xT		20			04,260
115	Køholmrende E5	R		xO	20			
117	Skuldelev Havn E	G		xN	10			
120	Skuldelev Havn SE	G	x		20			
121	Hyldeholm-port W	G		xO	20			
122	Hyldeholm-port E	R	x		20		47,565	
123	Hammerhage	R		xO	10			
124	Møllegrund	R		xO	10			
125	Torp grund	G		xO	10			

Noter

*	Afkrydsning af "Ja" betyder, at sømærket er anvendeligt (men evt. skal repareres); xT betyder således, at toppen enten mangler (oftest) eller er i dårlig stand.
**	Afkrydsning af "Nej" betyder, at sømærket skal retableres: xO betyder, at sømærket er helt forsvundet, pas på evt. stød under overfladen; xN betyder, at sømærket er defekt, og at defekten er beskrevet i en note.
117	Sømærket ligger ned

Sømærke			Tilstand OK?		Form	Dybde m	Position (WGS-84)	
Nr.	Navn	Type	Ja*	Nej**			Bredde N	Længde E
200	Horsehage	G		xN	10			
201	Skillepunktet	RGR		xN	20L		45,874	04,585
202	Nørre Jyde N	YBY	x		20			
203	Østby Flak E1	G	xT		20			
204	Østby Flak E2	G	xT		20			
205	Flensgrund	R	xT		20		45,380	04,072
206	Kalkgrund	R	x		20		45,053	
207	Langøre	G	x		20		44,842	04,045
208	Strudshage	R	xT		20			
209	Mellemgrund	BYB	xT		20		44,526	
210	Kirkegrund W1	R	x		20			04,162
212	Kirkegrund W3	R		xN	10			
213	Skovrende W1	G		xN	10			
214	Skovrende E1	R		xO	10			
215	Skovrende E2	R	xT		20			
217	Skovrende E3	R	xT		20		43,837	
218	Skovrende W2	G	xT		20		43,720	
219	Skovrende E4	R	x		20		43,675	
221	Skovrende W3	G	xT		20		43,630	
222	Skovrende W4	G	x		20		43,557	
223	Skovrende E5	R		xO	20			
224	Skovrende anduvning	RW		xN	20L			
225	Nørre Jyde	R		xN	10			
226	Døde Jord NE	G		xN	10			
227	Jyllinge Nordhavn SW	G	x		20			
228	Lilleørende nr. 1	G		xN	10			
229	Lilleørende nr. 2	R	x		20			
230	Lilleørende nr. 3	R		xN	10			
230A	Lilleørende nr. 4	R	x		20			
231	Lilleørende nr. 5	G	x		20			
231A	Lilleørende nr. 6	G	xT		20			
231B	Lilleørende nr. 7	G	x		20			
231C	Lilleørende nr. 8	G	x		20			
231D	Lilleørende nr. 9	G	x		20			
232	Lilleørende nr. 10	R	x		20			
233	Lilleørende nr. 11	R		xN	20			

Noter Vedr. * og **, se side 1

200	Kun en anelse af stagen rager op over vandoverfladen
201	Lysbøjen er fjernet for vinteren, vintermærket ligger på korrekt position
212	og 213: Synlig stage
224	Lysbøjen er fjernet for vinteren, vintermærket er drevet mod vest fra positionen

225	Kun lidt af sømærket er synligt							
226	Sømærket ligger ned							
228	og 230: Skæv stage, top mangler							
233	Sømærket synes OK, men er drevet 100 m mod syd							
Sømærke			Tilstand OK?		Form	Dybde m	Position (WGS-84)	
Nr.	Navn	Type	Ja	Nej			Bredde N	Længde E
234	Jyllinge Fiskerihavn W	G	xT		20			
236	Søfryd W	R	x		20			
238	Jyl. Lystbådehavn nr.1	R	x		20			
239	Jyl. Lystbådehavn nr.2	G	xT		20			
240	Jyl. Lystbådehavn nr.3	R	xT		20			
242	Jyl. Lystbådehavn nr.4	G	xT		20			
249	Døde Jord S	YB		xO	10			
250	Lilleø NW	BY		xN	10			
251	Jyllinge Holme N	BY		xN	10			
260	Eskilsø S	R		xO	10			
261	Blak S	YB		xO	10			
262	Råge NW	BY		xO	10			
263	Sælklemmerne NE	BY		xO	10			
264	Sælklemmerne SE	BYB		xO	10			
300	Vestre Tue	YBY	x		20			
301	Egehoved NE	G		xN	20L			
302	Risø W	YBY	x		20			
303	Veddelev Flade	YB		xO	10			
304	Elleore N	BY		xO	10			
306	Elleore W	R		xN	20L			
307	Askehoved E	G		xN	10			03,374
308	Elleore E	BYB		xN	10			
309	Veddelev Havn NW	R		xN	10			
310	Harken	G	x		20		40,625	03,908
311	Jernhatten W	R		xO	10			
312	Tugholt	BYB		xN	10			
313	Kirkejord W	R	x		20		40,300	04,127
314	Kirkejord SE	YB		xO	10			
315	Musen	BYB	x		20			
316	Hals Hage	R	x		20			
349	Dejsundet nr. 1	G	xN		20L		40,566	03,162
350	Dejsundet nr. 2	R		xN	10			
351	Dejsundet nr. 3	G		xN	10			

Noter Vedr. * og **, se side 1

250	Sømærket ligger ned
251	Sømærket ligger ned
301	og 306: Sømærket er fjernet for vinteren (ikke tjekket)
307	Sømærket ligger ned, og blev sikret for ikke at drive væk
308	og 309: Sømærket knækket og ligger ned

